

贵州建设职业技术学院新校区（二期）建设项目



环境 监理月报

2017年9月25日—2017年10月25日

贵州三力建设监理有限责任公司

现场监理部整理

2017年10月25日

一、工程概况：

项目名称：贵州建设职业技术学院二期（风雨操场）

建设单位：贵州建设职业技术学院

监理单位：贵州三力建设监理有限责任公司

施工单位：贵州建工集团第二建筑有限责任公司

二、现场环境监理记事

1、监理单位按照监理方案对项目设计、施工图纸、承包合同等进行审核。主要工作内容是核实环评报告书和环评批复中的工程设计内容是否与实际建设内容一致，环保措施是否落实到位。

2、监理单位监理人员进工程现场实施监理工作，核实环评报告书
中的工程设计内容与施工工程建设内容是否一致。

3、与建设单位对接后，就环保审核结果和施工期重点环保措施进行建议和要求。

4、监理单位到工程现场巡视，对施工过程中传送带各项污染物进行核查，掌握施工期间环保措施落实情况，并认真做好记录。

5、现场监理过程，对发现的环境问题进行核查，检查其整改情况。

三、施工期环保措施落实情况

根据该工程施工情况，要求施工单位落实以下几项施工期间环保措施：

序号	类别	环境监理内容	现场落实情况
1	扬尘	根据施工情况,对施工场地定时洒水,防止路面扬尘	根据天气情况和地面湿度,定期对施工路面和场地进行洒水降尘
2	噪声	高噪声设备尽量安排在白天使用,深夜(22:00~6:00)不适用噪声设备	施工活动集中在白天进行,深夜(22:00~6:00)没有施工活动
3	废水	在施工现场建造临时化粪池和沉淀池,生活污水要通过水沟排放,避免到处溢流	施工现场生活污水通过管道已排放至下水系统
4	固体废物	生活垃圾定点堆放,定期清运,严禁乱丢乱扔	生活垃圾集中堆放,定期清运,可回收的利用出售至回收站
5	材料堆放	砂、石、水泥等材料堆放期间必须覆盖,现场裸土现象必须覆盖	砂、石头、水泥等材料堆放期间已进行覆盖,裸土已覆盖
6	建筑垃圾	施工过程中留下的建筑垃圾必须进行分类、清运、做到工完场清	已对现场留有的建筑垃圾进行分类,并及时的进行了清运

现场图片:



生活区卫生清理，洒水降尘



办公区卫生清理，洒水降尘

四、监理评价

根据巡查、检查、本阶段天气、污水、噪声、废渣等对周围环境影响较小。

建设单位于施工单位能自觉执行环保“三同时”制度，环保措施落实较好。

五、下月环境监理工作计划

- 1、对上月发现的问题进行检查，督促施工单位尽快落实相应环保措施，着重督促施工单位对现场扬尘措施处理措施、砂、石、水泥等材料覆盖情况，生活污水是否排放到位，中途有无渗漏现象；
- 2、继续核实环评报告书和落实环保措施是否到位；
- 3、加强现场的建筑垃圾和防扬尘的管理工作；
- 4、加强现场巡视检查，及时发现并解决施工现场存在的环境问题。

贵州三力建设监理有限责任公司

现场监理部整理

2017年10月25日